



zdj.1. - Fragment elewacji podwórzowej, widoczne zabrudzenia i zacieki, głównie przy opierzeniu attyk i balkonów.
 zdj.2. - Detal wejścia elewacji podwórzowej, zacieki przy daszku.
 zdj.3. - Detal wejścia elewacji frontowej.

zdj.4. - Detal przejścia rury spustowej przez balkony.
 zdj.5. - Detal opierzenia balkonów, widoczne zawilgocenia/wykwity w warstwie betonu i zniszczenia blachy.
 zdj.6. - Detal odwodnienia balkonów z balustradą pełną.

nazwa i adres budowy	Budynek mieszkalny wielorodz. Koziegłowy, osiedle Leśne 25, działki nr 107/74, 107/81, 163/7	tytuł rys.	Zdjęcia inwentaryzacyjne	PR	projektował	mgr inż. arch. Łukasz Janiak nr upr. WP-OIA/ŌKK/UpB/61/2009	nr rys.	I 03
				IV 2014				